

## Surge protection backup fuse

มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้การป้องกันเพิ่มเติมจาก SPD โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการลัดวงจรใน SPD การป้องกัน Overvoltage ทำให้ SPD มีกระแสไหลผ่านตัวเองค่อนข้างสูง และบางครั้งทำให้ SPD เกิดการลัดวงจรไฟฟ้าขึ้นได้ ดังนั้น การป้องกันที่มีฟิวส์เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าของระบบงานได้ดียิ่งขึ้น โดยทั่วไปผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกัน Overvoltage ประกาศทุกขนาดของฟิวส์สำรองข้อมูลเหล่านี้ ในเอกสารประกอบ

